

Руководство по установке драйверов для настольных считывателей серии PR-x08

Версия 1.2



www.parsec.ru



Назначение

Для работы настольного считывателя серии PR-x08, подключаемого к USB-порту персонального компьютера (ПК), необходимы драйверы.

Далее будет подробно описан процесс их установки. Также для настольных считывателей требуется динамическая подключаемая библиотека – *pr08.dll*, которая является программным интерфейсом для обеспечения взаимодействия со считывателями серии PR-x08 и, в частности, служит для считывания серийных номеров карт. Более подробная информация находится в файле *UG_PR-x08-dll.pdf*.

Установка

Перед тем как начать процесс установки драйверов не забудьте вставить компакт диск, прилагаемый к устройству, в устройство для чтения CD Вашего ПК. После того как устройство было подключено к USB-порту Вашего ПК, отобразится окно мастера нового оборудования, приведенное на рисунке 1.




Рисунок 1. Окно для выбора варианта установки.

В этом окне требуется выбрать вариант установки. Вам необходимо, как показано на рисунке 1, выбрать *Установка из указанного места*, путем установки флажка в данной строке. После чего нажмите кнопку **Далее** и Вы перейдете к следующему окну, показанному на рисунке 2. При нажатии кнопки **Отмена** произойдет закрытие данного мастера.




Рисунок 2. Окно для выбора папки с драйверами.

В этом окне необходимо выбрать каталог, из которого будут взяты драйвера для установки устройства. Для этого требуется нажать кнопку Обзор, после чего отобразится обычное окно диалога, приведенное на рисунке 3.




Рисунок 3. Окно диалога для выбора необходимой папки.

В данном окне необходимо выбрать устройство для чтения компакт дисков, а в нем папку с названием `\drivers\Parsec\`. После того как была выбрана требующаяся папка и нажата кнопка **ОК**, Вы вернетесь к окну, приведенному на рисунке 2. Для продолжения установки

драйверов необходимо нажать кнопку **Далее** и на экране появится окно, в котором будет отображаться процесс установки (рисунок 4). Нажатие на кнопку **Назад** возвращает в начало работы мастера.

Примечание: Стоит отметить, что в каталоге `\drivers` помимо драйверов, предназначенных для оборудования с торговой маркой Parsec (папка Parsec), находятся исходные драйверы производителя микросхем (папка FTDI).




Рисунок 4. Окно, отображающее процесс копирования.

В этом окне отображается ход установки драйверов для данного устройства на ПК. По окончании копирования необходимых файлов с CD отобразится окно, показанное на рисунке 5.




Рисунок 5. Окно для завершения работы мастера.

Появление этого окна означает, что процесс установки драйверов прошел успешно и необходимо нажать на кнопку **Готово**, после чего мастер нового оборудования завершит свою работу, а Вы можете пользоваться подключенным устройством.

Дополнительная информация

Всю дополнительную информацию можно получить по адресу:

support@parsec.ru